

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления социальных
программ Администрации
муниципального образования
Надымский район



О.Д. Хрин
2018 года

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВОК
к **АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ**
объекта социальной инфраструктуры
к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
№ 16 от «04» декабря 2015 г.

г. Надым
2018

Корректировка к приложению № 3 к акту обследования ОСИ №16 от «04» декабря 2015 г.

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации).

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.4.	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть	IV,V,VI (2эт.),VII,VIII,IX (3 эт.), X (4 эт.)	41	-	К	Приобретен мобильный подъемник для доступа в помещения, размещенных на этажах (2 эт.), выше этажа основного входа (первого этажа).	-

Корректировка к приложению № 4 к акту обследования ОСИ №16 от «04» декабря 2015 г.

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта).

Вариант 1 – зона обслуживания инвалидов.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
	Общие требования к зоне: информирующие обозначения помещений	есть	2,9,10,15,18,37 (1 эт.), 69,70,72,73, 107, 102,106,105,104 (2 эт.), 109,110,114,118,119,121,122,123,125,127,128,129,130 (3 эт), 146	42	-	Все	Установлены таблички с рельефными знаками (тактильное дублирование визуальной информации)	-

Корректировка к приложению № 5 к акту обследования ОСИ №16 от «04» декабря 2015 г.

5. Санитарно-гигиенических помещений.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1.	Туалетная комната	есть	6 (1 эт.)	43	-	Все	Установлена кнопка звонка (в дежурную комнату).	-
				44	-	Все	Установлены поручни.	-
				44, 45	-	К	Организовано пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом, установлены крючки для костылей и др. принадлежностей	-

Корректировки к акту обследования ОСИ внесены «22» августа 2018 г.

Директор
Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Надыма»



Г.В. Валова

**Приложение к ЛИСТУ
КОРРЕКТИРОВОК
к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
№ 1 от «04» декабря 2015 г.**

**Фотофиксация
Результаты обследования**

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации).



4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта).
Вариант 1 – зона обслуживания инвалидов.



5. Санитарно-гигиенических помещений.



Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

3 лист а

Директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 2 г. Надыма»



Г.В. Валова